

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mch@kabmin/tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности МЧС России по РТ

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности по Центральному району муниципального
образования г.Набережные Челны «Жилой» УНД ГУ МЧС России по РТ

пр. Московский, 93 (8/01), г.Набережные Челны, Республика Татарстан, телефон 58-51-25, кабинет 404

Предписание № 73 / 1 / 1-8

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвра-
щению угрозы возникновения пожара

г. Набережные Челны
(место составления)

"11" апреля 2014 г.
(дата составления)

Законному представителю Муниципального автономного образовательного учреждения

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

"Средняя общеобразовательная школа № 38", директору Деулину Александру Николаевичу

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Набережные
Челны по пожарному надзору, заместителя начальника ОНД по МО г. Набережные Челны по Цен-
тральному району УНД ГУ МЧС России по РТ Никулина О.М. № 73 от 31.03.2014 г., ст. 6 Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00
мин. 02.04.2014 г. по 16 ч. 15 мин. 11.04.2014 г. проведена проверка инспектором Отделения
НД по Центральному району МО г. Набережные Челны «Жилой», старшим лейтенантом вн. служ-
бы Устимовым Р.С., МАОУ «СОШ № 38», расположенная по адресу:

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

РТ, г. Набережные Челны, проспект Чулман, д. 78 (44/08).

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заместителем директора по ХР Султановой Зухрой Хусаиновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас-
ности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре- дпи- са- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопас- ности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правово- го акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устрани- ния наруше- ния обязатель- ных требо- ваний пожар- ной безопас- ности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	Ширина двери второго эвакуа- ционного выхода со спортзала, в свету составляет 0,93 см., что является менее 1,2 метра, шири- на дверей.	(ФЗ-123 от 22.07.08 г. ТРОТПБ» ст. 151.; СНиП 21-01-97* п. 6.16). п. 6.16 Высота эвакуационных выхо- дов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях.	01.03.2015г.	

		Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.		
2.	Люк в подвал установлен не противопожарный.	(ФЗ-123 от 22.07.08 г. ТРОТПБ» ст. 151. СНиП 21-01-97* п.5.14, табл.2, п.7.4).	01.03.2015г.	
3.	Не установлена противопожарная дверь, в области пожарной безопасности, с пределом огнестойкости не ниже EI30 в помещении архива, складского помещения.	(ФЗ-123 от 22.07.08 г. ТРОТПБ» ст. 151. СНиП 21-01-097* п. 7.4, п. 5.14 табл. 2).	01.03.2015г.	
4.	Не обеспечено наличие на двери складского назначения обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	(ППР в РФ № 390 п. 20) 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.03.2015г.	Выполнено
5.	Все сгораемые декорации, сценическое оформление, не подвержены обработке огнезащитными составами, не проводятся периодические проверки состояния огнезащитной обработки деревянной конструкции сценической коробки в актовом зале.	(ППБ 101-89 п. 5.16, п. 5.17; ППР в РФ № 390 п.21) 21. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	01.03.2015г.	Выполнено
6.	На путях эвакуации на 2,3 этажах в коридорах для отделки пола допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, ДЗ, Т2 (ленолиум)	(ФЗ-123 от 22.07.08 г. ТРОТПБ» ст. 151.СНиП 21-01-97* п. 6.25*)	01.03.2015г.	Выполнено
7.	Допускается декоративная отделка стен в коридорах эвакуационных выходов на 2, 3 этажах в виде стеклянных стеллажей, горючих материалов и	(ФЗ-123 от 22.07.08 г. ТРОТПБ» ст. 151. СНиП 21-01-97* п. 6.25*)	01.03.2015г.	Выполнено

	предметов.			
8.	На кровле здания восстановить гравийную засыпку	(ФЗ-123 от 22.07.08 г. ТРОТПБ» ст. 151. СНиП 11-26-76 п.2.10) 2.10. Гравий по ГОСТ 8268-74* для защитного слоя кровель должен быть сухим, обеспыленным, иметь зерна размером 5 - 10 мм и марку по морозостойкости не ниже 100, а в районах строительства со среднесуточной температурой до минус 35°C - не ниже 75. Допускается применение для защитного слоя каменной крошки, соответствующей указанным требованиям. Толщина защитного слоя из гравия должна составлять 10 мм, а на кровлях покрытий с применением металлического профилированного настила (при уклоне кровли до 12,5%) и на кровлях, заполняемых водой, - 20 мм. Для защитного слоя из гравия необходимо предусматривать горячую мастику. Толщина слоя мастики должна быть не более 2 мм, а на кровлях, заполняемых водой, - 3 мм. Битумная и битумно-резиновая мастики для устройства защитного слоя кровель типов К-2 - К-3А, К-4А, К-6 должны быть антисептированы (против прорастания) добавками порошковых гербицидов: монурона или симазина (ГОСТ 15123-69) в количестве 0,3 - 0,5% или аминной, натриевой соли 2,4Д в количестве 1 - 1,5% веса битума.	01.03.2015г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагает-

ся на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор Отделения НД по Центральному району муниципального образования
г. Набережные Челны «Жилой», старший лейтенант вн. сл. Устимов Р.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



« 11 » апреля 20 14 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МАОУ «СОШ № 38» Деулин А.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

« 11 » апреля 20 14 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору