

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району
муниципального образования город Набережные Челны
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Набережные Челны, проспект Яшлек, д.9 (26/16), тел. 8 (8552) 54-66-13
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 112/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя
общеобразовательная школа №27"**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
муниципального образования город Набережные Челны по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 112 от «25» июля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «05» августа 2019 г. по 15 ч. 00
мин. «23» августа 2019 г. проведена проверка начальником ОНДиПР по Автозаводскому
району м.о. г. Набережные Челны, подполковником внутренней службы Шаяхметовым И.А.
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная
школа №27", РТ, г. Набережные Челны, проспект Мира, дом 94 (26/05)
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27» Ионовой Галиной
Михайловной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для выделения в кабинете химии, физики, актовый зал, географии, технологии перегородки из материалов с классом пожарной опасности менее требуемого.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СНиП 21-01-97* п. 5.19 табл. 5. Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы согласно таблице 5*.	до 01.08.2020 г.	
2.	Не выполнена гравийная засыпка на кровле толщиной не менее 20 мм.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СНиП II-26-76 п. 2.10. Гравий по ГОСТ 8268-74* для защитного слоя кровель должен быть сухим, обеспыленным, иметь зерна размером 5 - 10 мм и марку по	до 01.08.2020 г.	

		морозостойкости не ниже 100, а в районах строительства со среднесуточной температурой до минус 35 °С - не ниже 75. Допускается применение для защитного слоя каменной крошки, соответствующей указанным требованиям. Толщина защитного слоя из гравия должна составлять 10 мм, а на кровлях покрытий с применением металлического профилированного настила (при уклоне кровли до 12,5%) и на кровлях, заполняемых водой, - 20 мм.		
3.	Поручни и ограждения лестничных клеток и лестниц не отвечают требованиям ПБ, а именно: - высота ограждений и поручней лестниц, используемых детьми, выполнено менее 1,2 м; - в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м., допускаются горизонтальные членения в ограждениях.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СНиП 2.08.02-89* п.1.92* Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений и на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: - высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; - в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются)	до 01.08.2020 г.	
4.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (установлены не проектные перегородки в общих коридорах, на путях эвакуации установлен тренажерный зал)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	до 01.08.2020 г.	
5.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) сценической коробки актового зала.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390) п. 21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной	до 01.08.2020 г.	

		обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР по Автозаводскому району

М.О. Г. Набережные Челны Шаяхметов И.А.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



(подпись)

«23» августа 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27»
Ионова Галина Михайловна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«23» августа 20 19 г.