

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБОУ Набережночелнинская
школа № 67

 Н.Д. Тузова

« 20 » августа 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта **государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа № 67 для детей с ограниченными возможностями здоровья»**

1.2. Адрес объекта **423814, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар Кол Гали, дом 26 (58/05).**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3596 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка: да, 7413 кв. м

1.4. Год постройки здания 1989г., последнего капитального ремонта **2019 г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название организации объекта **государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа № 67 для детей с ограниченными возможностями здоровья»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **423814, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар Кол Гали, дом 26 .**

1.8. Основание для пользования объектом: **Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан «о закреплении государственного имущество за государственным учреждением на праве оперативного управления» от 01.06.2010г. № 1418-р.**

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: региональная.

1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Республики Татарстан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : **420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д.9**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: **образование.**

2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги по реализации образовательных программ начального, общего и дополнительного образования.**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте, частично на дому.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети в возрасте от 7 до 18 лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениям интеллекта.**

2.6. Плановая мощность: 190/220/220.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка 60 микрорайон, Детские сады автобусом № 6.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5-10 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
3	с нарушениями интеллекта	А
4	С нарушением зрения	ДУ
5	С нарушением слуха	ДУ

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,О,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта доступны для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Требуется капитальный ремонт асфальтового покрытия
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения нет.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно.

4.4. Для принятия решения не требуется Согласование


Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта:
нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:
на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: от «13» августа 2025г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ
Набережночелнинская школа № 67
 Н.Д.Тузова
« 13 » августа 2025 г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование объекта: **государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №67 для детей с ограниченными возможностями здоровья».**
- 1.2. Адрес объекта: **423814, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар Кол Гали, дом 26.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3596 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 7413 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1989 последнего капитального ремонта 2019г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.
- 1.6. Название организации **государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №67 для детей с ограниченными возможностями здоровья», ГБОУ «Набережночелнинская школа №67»**
- 1.7. Юридический адрес организации **423814, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар Кол Гали, дом 26.**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан «о закреплении государственного имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления» от 01.06.2010г. № 1418-р.**
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство образования и науки Республики Татарстан**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: **420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 9**
- 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**
- 2.1. Сфера деятельности образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги по реализации образовательных программ начального, общего и дополнительного образования.**
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте и частично на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети в возрасте от 7 до 18 лет.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушением интеллекта:
- 2.6. Плановая мощность: 190/220/ 220.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка 60 микрорайон, Детские сады автобусом № 6.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5-10 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
3	с нарушениями интеллекта	А
4	С нарушением зрения	ДУ
5	С нарушением слуха	ДУ

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,О,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта доступны для всех категорий инвалидов.

1. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Требуется капитальный ремонт асфальтового покрытия
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

• Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения нет.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации нет.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по обеспечению доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

5. Особые отметки.

Приложения:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Результаты, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |

- | | |
|--|----------|
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| 7. Результаты фото фиксации на объекте 21 фото | на 21 л. |
| 8. поэтажные планы, паспорт БТИ 4 фото | на 4 л. |

Председатель комиссии:

Директор ГБОУ Набережночелнинская школа № 67

 Н.Д. Тузова

Члены комиссии:

Заместитель директора по воспитательной работе

 С.Г. Кочина

Председатель профсоюзной организации

 А.В. Липатова

Уполномоченный по охране труда

 Р.А. Кобзева

Эксперт по обеспечению доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения



 Натифов А.Д.

Комиссией по проведению обследования и паспортизации объектов (здания, помещения и иные сооружения) и предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа № 67 для детей с ограниченными возможностями здоровья».

г. Набережные Челны, бульвар Кол Гали, дом 26

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	7,10	отсутствует тактильная разметка	К,О, С,Г,У	установка тактильной разметки	капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	10	Доступ обеспечен	К,О, Г,У	не нуждается	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	8,11	отсутствует тактильная разметка	О, С,Г,У	установка тактильной разметки	капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	12	Доступ обеспечен	К	соответствует нормативам	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Установка тактильной разметки на входной группе			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В		7,12,13	не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: данная зона нуждается в адаптации.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №67 для детей с ограниченными возможностями здоровья».

г. Набережные Челны, бульвар Кол Гали, дом 26

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	8,11	отсутствует тактильная разметка	О, Г,У	установка тактильной разметки	капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	12	Доступ обеспечен	К	не нуждается	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	13	отсутствует тактильная разметка	К,О, С,Г,У	установка тактильной разметки	капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	1	13, 14	отсутствует тактильная разметка	К,О, С,Г,У	установка тактильной разметки	капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть	2	3	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	не нуждается	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В	1	3	не нуждается
Пандус (наружный)	ДЧ-В	-	12	не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: данная зона нуждается в адаптации.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от « 13 » августа 2025 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №67 для детей с ограниченными возможностями здоровья».

г. Набережные Челны, бульвар Кол Гали, дом 26

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	21	Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	не нуждается	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1	1,2,	Доступ обеспечен	О,С,Г,У	не нуждается	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	3	Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	не нуждается	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1, 47, 13, 66	1,8, 11, 12, 13, 14	Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	1,47,13,66,	1,2,3,8,11, 12,13,14,21	не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №67 для детей с ограниченными возможностями здоровья».

г. Набережные Челны, бульвар Кол Гали, дом 26.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	59	17	Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	не нуждается	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	30	19	Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	не нуждается	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	2,3, 1	1,2	Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	не нуждается	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть	59	5, 6	Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	1,2,3,30,59	1,2,22,23	не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №67 для детей с ограниченными возможностями здоровья».

г. Набережные Челны, бульвар Кол Гали, дом 26.

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	62	5, 6	Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	не нуждается	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	62	5,6	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от « 13 » августа 2025 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа № 67 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
г. Набережные Челны, бульвар Кол Гали, дом 26.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		2	-	К, О,С,Г,У	не нуждается	-
6.2	Акустические средства	есть		16	-	К, О,Г,У	не нуждается	-
6.3	Тактильные средства	есть		14	-	К, О,С,Г,У	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП-В	1,14	2,17	не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

Фото 1



Фото 2



Фото 3




Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17




Фото 18



Фото 19




ФОТО 23

