

А К Т осмотра спортинвентаря и спортоборудования

Комиссия в составе:

председателя комиссии: заведующего ДОУ

- Л.Р. Бычок

членов комиссии: заместителя заведующего по XP старшего воспитателя старшей медсестры

- Э.М. Капраловой - Н.Н. Гумеровой - И.З. Вагизовой

осмотрела спортинвентарь и спортоборудование на предмет прочности, устойчивости, соответствия возрасту и санитарным требованиям, отсутствия торчащих, в том числе из земли, металлических и деревянных предметов, наличия ямок и выбоин на участках скатывания и спрыгивания детей.

В результате осмотра комиссия установила, что:

спортинвентарь и спортоборудование находятся в исправном состоянии, надежно закреплены, соответствуют санитарным нормам и возрастным особенностям детей, не представляют опасности для жизни и здоровья детей, всё оборудование отремонтировано и покрашено.

Капралова Э.М.

Гумерова Н.Н.

Вагизова И.З.

УТВЕРЖДАЮ Заведующий МАДОУ «Истский сая №15 «Кубэлэк» ДПР Бычок «05» мая 2025г.

АКТ

осмотра оборудования для игр и отдыха детей на прогулочных площадках

Комиссия в составе:

председателя комиссии: заведующего ДОУ

- Л.Р. Бычок

членов комиссии: заместителя заведующего по XP старшего воспитателя старыей медсестры

- Э.М. Капраловой - Н.Н. Гумеровой - И.З. Вагизовой


осмотрела прогулочные площадки и установленное на них оборудование для игр и отдыха детей на предмет прочности, устойчивости, соответствия возрасту и санитарным требованиям, отсутствия торчащих, в том числе из земли, металлических и деревянных предметов, наличия ямок и выбоин на участках скатывания и спрыгивания детей.

В результате осмотра комиссия установила, что: оборудование, установленное на прогулочных площадках, находится в исправном состоянии, надежно закреплено, соответствует санитарным нормам и возрастным особенностям детей, не представляет опасности для жизни и здоровья детей. Всё оборудование отремонтировано, покрашено, песок обновлен и заполнен.

Капралова Э.М.

Гумерова Н.Н.

Вагизова И.З.



AKT

обследования малых архитектурных форм и спортивных сооружений на 01.06.2025 года

Характеристика игровых площадок:

На территории ДОУ находятся 6 игровых площадок и спорт площадка, 6 веранд (теневые навесы). Поверхность игровой зоны засеяна газонной травой, которая скашивается по мере роста.

На участках расположено игровое оборудование:

- веранда 6 шт.;
- игровая беседка 2 шт.;
- баскетбольное кольцо «Жираф» 2 шт.;
- баскетбольное кольцо 1 шт.;
- скамейки 6 шт.;
- песочница 6 шт.;
- тигр-бревно 3 шт.;
- петушок 1 шт.;
- игровые счеты 1 шт.;
- стол и 4 скамейки 1 компл.;
- стойка для волейбольной сетки 2 шт.;
- стойка для баскетбольной сетки 2 шт.;
- шведская стенка с канатом 1 шт.;
- гимнастические скамейки 3 шт.;
- мишень для бросания мяча 1 шт.;
- рукоход 1 шт.;
- шведская стенка 1 шт.
- дорожка Здоровья 6 шт.

Перечень оборудования игровой плошадки группы №1

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Скамейка	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
3	Тигр-бревно	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
4	Игровые счеты	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
5	Веранда	Соответствует	Нет дефектов	Окрашены пол, стены	
6	Дорожка Здоровья	Соответствует	Нет дефектов		
7	Игровая беседка	Соответствует	Нет дефектов		
8	Баскетбольное кольцо	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой плошадки группы №2

N	Наименование	Результат	Выявленный	Принятые	Примечание
	оборудования	осмотра	дефект	меры	
1	Песочница	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Веранда	Соответствует	Нет дефектов	Окрашены пол, стены	
3	Скамейка	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
4	Домик	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	

6 N 1 2 3	Наименование	Соответствует	Нет дефектов		
1	Наименование				
2	Наименование		v	NG 2	
2		чень оборудования и			П
2		Результат	Выявленный	Принятые	Примечание
2	оборудования	осмотра	дефект	меры	
	Скамейка	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
3	Песочница	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
	Веранда	Соответствует	Нет дефектов	окрашены пол, стены	
1	Шведская стенка вертикальными кольцами	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
5	Дорожка Здоровья	Соответствует	Нет дефектов		
			Mills to the		
	Пере	чень оборудования и	иг р овой площадки г	руппы №4	
N	Наименование	Результат	Выявленный	Принятые	Примечани
	оборудования	осмотра	дефект	меры	
1	Песочница	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Веранда	Соответствует	Нет дефектов	окрашены пол, стены	
3	Скамейка	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
4	Петушок	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
5	Шведская стенка вертикальными кольцами	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
6	Дорожка Здоровья	Соответствует	Нет дефектов		
	Попо			NG 5	
N	Наименование	чень оборудования і	T		Постольный
IN	оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые	Примечани
1	Песочница	Соответствует	Нет дефектов	меры	
2	Веранда	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Беранда	Coorsercisyer	пет дефектов	окрашены пол,	
3	Скамейка	Соотрототриот	Нет дефектов	стены	<u> </u>
4	Тигр-бревно	Соответствует		окрашена	
5	Дорожка Здоровья	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
		Соответствует	Нет дефектов		
6	Игровая беседка	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
7	Баскетбольное кольцо «Жираф»	Соответствует	Нет дефектов	окрашено	
	П		V-V-U	20.6	
N.T		чень оборудования			T-
N	Наименование	Результат	Выявленный	Принятые	Примечани
1	оборудования	осмотра	дефект	меры	-
1	Песочница	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Скамейка	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	1
3	Веранда	Соответствует	Нет дефектов	окрашены пол, стены	
4	Кораблик	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
5	Дорожка Здоровья	Соответствует	Нет дефектов		
	Баскетбольное	Соответствует	Нет дефектов	окрашено	

Перечень оборудования спортивной площадки Принятые Наименование Результат Выявленный Примечание оборудования осмотра дефект меры Нет дефектов Тигр-бревно Соответствует окрашена 2 Нет лефектов Рукоход Соответствует окрашена стойка Нет дефектов Соответствует окрашена для волейбольной сетки – 2 шт. Нет дефектов стойка для Соответствует окрашена баскетбольной сетки – 2 шт. 5 шведская стенка с Соответствует Нет дефектов окрашена канатом 6 шведская стенка Соответствует Нет дефектов окрашена Гимнастические Соответствует Нет дефектов окрашена скамейки – 3 шт. мишень Соответствует Нет дефектов для окрашена бросания мяча

1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.

Ежедневно воспитателями проводится регулярный визуальный осмотр детской игровой площадки (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.) и передаются воспитателями по смене. Все МАФы надежно закреплены в земле. Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

2. Ежегодный осмотр детской площадки.

Перед началом летнего оздоровительного периода и учебного года проводится осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и возможность безопасной эксплуатации с составлением акта данной формы.

3. Регулярный осмотр спортивного оборудования.

Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Стойки, шведские стенки надежно закреплены в земле, не имеют механических и коррозийных повреждений (повреждённые детали, износа или злияния погодных условий, опасные сколы и т.д.). Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и спортивного инвентаря подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации и возможность безопасной эксплуатации.

Заключение комиссии: учитывая, что при проверке замечаний и нарушений ТБ не выявлены, проведение спортивных мероприятий и подвижных игр на игровых площадках разрешается.

- 1. Игровые площадки соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности.
- 2. МАФы и спорт оборудование исправны, соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиНа.

Комиссия по ОТ по осмотру здания и игровых площадок:

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по ХР

Старший воспитатель

Старшая медицинская сестра

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания

Капралова Э.М.

Гумерова Н.Н.

Вагизова И.З.

Архипов Н.М.