



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 22 «Колокольчик»

А.Ф.Шарипова

«24» 01 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 22 «Колокольчик»

1.2. Адрес объекта 423819, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар Строителей дом 10.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3647,7 кв. м

- часть здания этажей (или на этаже), кв. м - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 10000 кв. м

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2017 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 22 «Колокольчик» (МБДОУ № 22 «Колокольчик»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423819, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар Строителей дом 10.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление на основании Постановления Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от 15.10.2010 года № 002-333

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории): дети в возрасте от 2 до 8 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200/228/380.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка Гренада автобус: №1,9,109,

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 7 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
1.	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП - В
2.	Вход (входы) в здание	ДП - В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – В (С,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ- В (К,О,С,Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О,С,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта доступны для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается (текущий ремонт)
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение ТСП
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения по мере выделения финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

4.4. Для принятия решения не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: от «24» января 2022 г.

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ № 22 «Колокольчик»

 А.Ф.Шарипова

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по хозяйственной работе

 Л.В.Марданшина

Председатель профсоюзной организации

 Л.С.Шарипова

Уполномоченный по охране труда

 А.Р.Максудова



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №22 «Колокольчик»

А.Ф.Шарипова

«24» января 2022 г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г. Набережные Челны

24 января 2022 года

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления №22 «Колокольчик»

1.2. Адрес объекта 423819, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар Строителей дом 10.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3647,7 кв. м

- часть здания 2 этажей (или на этаже),

кв. м - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 10000 кв. м

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2017г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 22 «Колокольчик» (МБДОУ «Детский сад №22«Колокольчик»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423819, Республика Татарстан, город Набережные Челны, б/р Строителей, дом 10

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление на основании Постановления Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от 15.10.2010 года № 002-333

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование.

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 2 до 8 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200/228/380.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка Гренада, Автобус: №1,9, 109.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 7 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
3	с нарушениями зрения	ДУ
4	с нарушениями слуха	А
5	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		7
2.	Вход (входы) в здание	ДУ		14
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		2,3,6
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		11
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И		8
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	-	9
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К.О.С.Г.У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К.О.С.Г.У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ –доступно условно; ВИД – временно не доступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта доступны для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается (текущий ремонт)
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение ТСП
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

• Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения нет.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации нет.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МНП)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

Председатель комиссии:
Заведующий МБДОУ № 22 «Колокольчик»



А.Ф.Шарипова

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по хозяйственной работе

Л.В.Марданшина

Председатель профсоюзной организации

Л.С.Шарипова

Уполномоченный по охране труда

А.Р.Максудова

Эксперт по обеспечению доступной среды
Для инвалидов и маломобильных групп населения



А.Д. Натифов

Комиссией по проведению обследования и паспортизации объектов (здания, помещения и иные сооружения) и предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пристра и оздоровления № 22 «Колокольчик»

г. Набережные Челны, б-р Строителей , дом 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,17	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Соответствует нормативом	Не нуждается
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1,16	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Соответствует нормативом	Не нуждается
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	Первая и последняя ступеньки лестничного пролета индексируются контрастными линиями 8-10 см шириной на поверхности ступенек	С,Г,У	Первая и последняя ступеньки лестничного пролета индексируются контрастными линиями 8-10 см шириной на поверхности ступенек	ТСР
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	13	Доступ обеспечен частично	К	Не соответствует нормативом	Нуждается в ремонте (текущий)
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В	-	7	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пристра и оздоровления № 22 «Колокольчик»,
г. Набережные Челны, б/р Строителей, дом 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование объекта, адрес			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Наличие элемента	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
		есть/ нет						
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Отсутствует тактильная предупреждающая разметка	К,О,С,Г,У	Первая и последняя ступеньки лестничного пролета индексируются контрастными линиями 8-10 см шириной на поверхности ступенек.	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	13	Доступ обеспечен частично	К	Не соответствует нормативом	Нуждается в ремонте (текущий)
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	14	Доступ обеспечен частично	К,О,С,Г,У	Соответствует нормативом	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	-	18	Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	Соответствует нормативом	Не нуждается
2.5	Тамбур	есть		15	Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	Соответствует нормативом	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-		-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В	-	14	Не нуждается
Пандус (наружный)	ДУ-В	-	13	Нуждается в ремонте

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пристра и оздоровления №22 «Колокольчик»

г. Набережные Челны, б/р Строителей , дом 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		2,3, 10	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Соответствует нормативом	Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		4	Нет подъемного устройства, отсутствует тактильная предупреждающая разметка.	ДП-И (К,О, С,Г,У)	Первая и последняя ступеньки лестничного пролета индексируются контрастными линиями 8-10 см шириной на поверхности и ступенек	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-	К,О, С,Г,У	-	-
3.5	Дверь	есть		18	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Соответствует нормативом	Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		2,3, 6	Отсутствует информационная табличка с рельефным изображением. Не оборудованы пути эвакуации.	К,О,С,Г,У	Установить информационные таблички с рельефным изображением. Оборудовать пути эвакуации.	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

функциональной зоны	обследования ОСИ)			к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		2,3,6	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления №22 «Колокольчик», г. Набережные Челны, б/р Строителей, дом 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		11	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Соответствует нормативом	Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		10	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Соответствует нормативом	Не нуждается
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет		-	-		-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-		-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-		-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		11,10,8	Индивидуальное решение ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления №22 «Колокольчик», г. Набережные Челны, б/р Строителей, дом 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		8	Отсутствуют поручни, смеситель, соответствующий требованиям, кнопка вызова персонала со шнуром, ширина двери менее 0,8см	К,О	Установка опорных поручней, смесителя, кнопки вызова, расширение дверного проема	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И		8	Нуждается (текущий ремонт)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: доступ обеспечен частично, в адаптации не нуждается.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления №22 «Колокольчик», г. Набережные Челны, б/р Строителей, дом 10

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	К, О, С, Г, У	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	К, О, С, Г, У	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	К, О, С, Г, У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В		12	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен частично, в адаптации нуждается.

ΦΟΤΟ Νο 1



ΦΟΤΟ Νο 2



ΦΟΤΟ Νο 3



ΦΟΤΟ Νο 4



Фото № 5



ΦΟΤΟ Νο 6




ΦΟΤΟ Νο 7



ΦΟΤΟ Νο 8



Фото № 9




ΦΟΤΟ Νο 10



ΦΟΤΟ Νο 11



Фото № 12



ΦΟΤΟ Νο 13



ФОТО № 14



Фото № 15



Фото № 16




ФОТО № 17



ΦΟΤΟ Νο 18

