



Утверждаю
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №3 «Эллюки»
Шестак И.В.

АКТ

обследования малых архитектурных форм и спортивных сооружений
на 28.05.2025

МБДОУ г.Набережные Челны «детский сад №3 «Эллюки»

Адрес: ул. Гвардейская дом 11 (с-30Б)

Характеристика игровых площадок:

На территории ДОУ находится 1 спорт площадка, 13 игровых площадок, 13 веранд (теневые навесы), частично огороженные кустарниками.

На участках расположены следующее игровое оборудование:

- песочница – 13 шт.
- веранда – 13 шт.
- прыжковая яма с песком – 1 шт.
- турник – 2 шт.
- радуга – 4 шт.
- глобус – 2 шт.
- лесенка для лазания – 7 шт.
- шведская стенка малая - 2 шт.
- беговая дорожка – 1 шт.
- счеты со столиком – 1 шт.
- паровоз «Улитка» – 1 шт.
- беседка со столиком – 1 шт.
- навес со скамейками – 1 шт.
- лесенка для лазания «Жираф» - 2 шт.
- лесенка для лазания «Лошадка» - 1 шт.
- домик – беседка – 2 шт.
- бревно для равновесия – 1 шт.
- гусеница – 1 шт.
- змейка для ходьбы – 1 шт.
- брусья - 1 шт
- кольцо для метания – 1 шт.
- стенд для метания – 1 шт.
- шведская стенка большая - 1 шт.
- кольцо для метания – 1 шт

Перечень оборудования игровой площадки группы №1

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Радуга-1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
4	Кольцо для метания-1 шт	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №2

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Беседка со столиком – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Лесенка для лазания с кольцом - 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №3

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Лесенка для лазания – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Домик-беседка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Бревно для равновесия - 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
	Глобус – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №4

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Счеты со столиком – 1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
4	Лесенка «Жираф» - 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Скамейка – 1 шт	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №5

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Лесенка для лазания – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Шведская стенка малая – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Кольцо для метания - 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №6

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Лесенка для лазания – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Радуга - 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Турник - 1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
6	Навес со скамейками – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №7

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Лесенка «Жираф» - шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Радуга – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №8

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Лесенка для лазания -2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Паровоз «Улитка» - 1 шт	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №9

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Гусеница – 1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
4	Лесенка для лазания «Лошадка» – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №10

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
---	---------------------------	-------------------	-------------------	---------------	------------

1	Песочница -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Глобус – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Змейка для ходьбы – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Радуга – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Лестница для лазания – 2 шт	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №11

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Шведская стенка малая– 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Домик-беседка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №12

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Стенд для метания – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Турник – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Брусья – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования спортивной площадки.

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Прыжковая яма с песком – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Шведская стенка большая – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Беговая дорожка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Радуга – 1 шт	Соответствует	Нет дефектов		

1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.

Ежедневно воспитателями проводится визуальный осмотр детской игровой площадки (поврежденные детали, износ или влияние погодных условий, опасные сколы и т.д.) и передаются воспитателями по смене. Результаты замечания записываются в журнале по охране труда I уровня для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с и устраняются.

2. Ежегодный осмотр детской площадки.

Перед началом летнего оздоровительного периода и учебного года проводится осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и возможность безопасной эксплуатации с составлением акта данной формы.

3. Регулярный осмотр спортивного оборудования.

Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Беговая дорожка засыпана песком, зона разбега и яма для прыжков в длину наполнена песком, шведская стенка вкопана в землю, не имеет механических и коррозионных повреждений (поврежденные детали, износ или влияние погодных условий, опасные сколы и т.д.). результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с и устраняются.

Заключение комиссии: учитывая, что при проверке замечаний и нарушений ТБ не выявлены, проведение спортивных мероприятий и подвижных игр на игровых площадках разрешается.

1. Игровые площадки соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности.

2. Спортивные уличные сооружения исправны и соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиН и пригодны к проведению занятий.

Комиссия по ОТ по осмотру здания и игровых площадок:

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по х/р



И.Г. Мухаметшина

Старший воспитатель



Н.А. Закирова

Старшая медсестра



Н.С. Кашапова

Уполномоченный по ОТ



Г.М. Вафина