



## А К Т

### комиссионной проверки спортивного оборудования спортивной площадки на прочность и устойчивость на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №76 «Ветерок»

от 15. 05. 2026г.

Мы, комиссия в составе: председателя комиссии заведующего Мартяновой Т.В., членов комиссии: зам. зав. по Закировой А.Н., старшего воспитателя Загуменновой Е.Н., уполномоченного по ОТ Глушаковой Н.Е., председателя ППО Бикбулатовой Д.Х., рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания Нургалеева З.А., в целях обеспечения безопасности воспитанников провели осмотр игровых и спортивной площадки на территории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №76 «Ветерок» на предмет исправности спортивного оборудования, соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает: спортивная площадка расположены возле центрального входа в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №76 «Ветерок». Площадка покрыта травой, проложена беговая дорожка со специальным покрытием (изготовлена из прорезиненного материала). Брусчатое покрытие вдоль сторон площадки ровное.

#### Перечень оборудования спортивной площадки:

№ п/п	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Принятые меры	Примечание
1.	Лабиринт – 2шт.	Соответствуют требованиям охраны жизни и здоровья детей, острых, колющих и выступающих деталей не обнаружено.		Производится ежедневный осмотр
2.	Стойка для волейбольной сетки – 2шт..	Соответствуют требованиям охраны жизни и здоровья детей, покрытие беговой дорожки без повреждений.		Производится ежедневный осмотр
3.	Беговая дорожка 1 – шт.	Соответствуют требованиям охраны жизни и здоровья детей, острых, колющих и выступающих деталей не обнаружено.		Производится ежедневное подметание
4.	Лестница для подлезания – 1шт.	Соответствуют требованиям охраны жизни и здоровья детей, острых, колющих и выступающих деталей не обнаружено.		Производится ежедневный осмотр
5.	Массажная дорожка – 1шт.	Соответствуют требованиям охраны жизни и здоровья детей, покрытие беговой дорожки без повреждений		Производится ежедневный осмотр

### 1. Регулярный осмотр спортивного оборудования:

Ежедневно инструктором физической культуры или ПФК проводится визуальный осмотр спортивной площадки на предмет исправности: беговая дорожка не повреждена, подметена, стойки для волейбольной сетки, элементы лабиринта, лестницы закреплены не имеют механических и коррозионных повреждений (поврежденные детали, износ или влияние погодных условий, опасные сколы и т.д.). Замечания по результатам осмотра записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания) и устраняются.

**Заключение комиссии:** учитывая, что при проверке замечаний и нарушений не выявлено, прогулка, проведение подвижных игр на спортивные площадки разрешается. МАФы, спортивное оборудование исправны, соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиН.

**Выводы комиссии:** инструктору по ФК поручено контролировать прочность и устойчивость спортивного оборудования оборудования. При обнаружении нарушений прочности и устойчивости немедленно сообщать комиссии по охране труда.

Председатель комиссии: заведующий ДОУ



Мартьянова Т.В.

Члены комиссии: зам. зав. по ХР



Закирова А.Н.

председатель ППО



Бикбулатова Д.Х.

уполномоченный по О.Т.



Глушакова Н.Е.

раб. по компл. обл. и ремонту зд.



Нургалеев З.А.

ст. воспитатель



Загуменнова Е.Н.