

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад комбинированного вида
№84 «Серебряное копытце»

И.А. Назаренко

«07» февраля 2022 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №84 «Серебряное копытце».

1.2. Адрес объекта 423824, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект им. Мусы Джалиля, дом 94.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3274,7 кв. м

- часть здания этажей (или на этаже), кв. м - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 8522 кв. м

1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта 2019.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №84 «Серебряное копытце» (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №84 «Серебряное копытце»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423824, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект им. Мусы Джалиля, дом 94.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 8 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 170/188/376.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка Центральная, Автобус: № 1,7, 22, 26, 35, 42, 43 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус № 22, 26. Трамвай: 6, 8, 9, 10

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): да.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - да.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
1.	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,С)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,С)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта доступны для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения нет или по мере выделения финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование имеется, заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: от 7 февраля 2022г.

Председатель комиссии:


Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №84 «Серебряное копытце» И.А. Назаренко

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по хозяйственной работе Г.Т. Сагаева

Председатель ППО С.В. Малая

Уполномоченный по охране труда Т.Ю. Нещерет

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида
№84 «Серебряное копытце»
 И.А. Назаренко
«7» февраля 2022 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

г. Набережные Челны

7 февраля 2022 года

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №84 «Серебряное копытце».

1.2. Адрес объекта 423824, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект им. Мусы Джалиля, дом 94.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3274,7 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.

м - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 8522 кв. м

1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта 2019.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №84 «Серебряное копытце» (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №84 «Серебряное копытце»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423824, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект им. Мусы Джалиля, дом 94.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование.

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 8 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 170/188/376.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка Центральная, Автобус: № 1,7, 22, 26, 35, 42, 43 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус № 22, 26. Трамвай: 6, 8, 9, 10

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная:

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
1.	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В		11
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,С)	30, 31,11, 47	4,5,6, 9
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,С)	14,8	7,12
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)	16	3
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С)	17	10
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		2

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ –доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта доступны частично избирательно.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения нет.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации нет.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

5. Особые отметки.

Приложения:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Результаты, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

7. Результаты фото фиксации на объекте 17 фото на 17 л.
8. поэтажные планы, паспорт БТИ 3 на 3 л.

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида №84 «Серебряное копытце»

И.А. Назаренко И.А. Назаренко

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по хозяйственной работе

Г.Т. Сагаева Г.Т. Сагаева

Председатель ППО

С.В. Малая С.В. Малая

Уполномоченный по охране труда

Т.Ю. Нещерет Т.Ю. Нещерет

Эксперт по обеспечению доступной среды для
инвалидов и МГН

А.Д. Натилов А.Д. Натилов



Комиссией по проведению обследования и паспортизации объектов (здания, помещения и иные сооружения) и предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от 7 февраля 2022 года

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №84 «Серебряное копытце»,

г. Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, дом 94

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	11	Отсутствуют предупреждающие навигационные тактильные элементы, контрастные обозначения	К, С, Г	Установить предупреждающие навигационные тактильные элементы, контрастные обозначения	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1	Отсутствуют предупреждающие навигационные тактильные элементы, контрастные обозначения	К, С, Г	Установить предупреждающие навигационные тактильные элементы, контрастные обозначения	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	13	-	К, С, Г	Соответствует нормативу	Не нуждается
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	8	-	К, О	Соответствует нормативу	Не нуждается
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	14	-		Соответствует нормативу	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В		1, 11	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен частично всем, в адаптации нуждается.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №84 «Серебряное копытце»,
г. Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, дом 94

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	13	-	Г, С, У	Соответствует нормативу	Не нуждается
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	8	-	К, О	Соответствует нормативу	Не нуждается
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	11	-	К, Г, С, О, У	Соответствует нормативу	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	-	11	-	К, Г, С, О, У	Соответствует нормативу	Не нуждается
2.5	Тамбур	есть	-	16	-	К, Г, С, О, У	Соответствует нормативу	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В	-	11	Не нуждается
Пандус (наружный)	ДП-В	-	8	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №84 «Серебряное копытце»,

г. Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, дом 94

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	17	-	К, Г, С, О, У	Соответствует нормативу	Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	30, 31	4,5	Первая и последняя ступеньки лестничного пролета индексируется контрастными линиями 8-10 см шириной на поверхности ступенек	Г, С, О	Установить на первой и последней ступеньке лестничного пролета контрастную линию 8-10 см шириной на поверхности ступенек	В планах текущего ремонта
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	-	-	-	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
3.5	Дверь	есть	-	11	-	К, Г, С, О, У	Соответствует нормативу	Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	6,17	-	К, Г, С, О, У	Соответствует нормативу	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И	-	9	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №84 «Серебряное копытце»,
г. Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, дом 94

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	8	12	-	Г, С, О, У	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	14	7	-	Г, С, О, У	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-		-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-		-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть	16	3	Отсутствует поручень	Г, С, У	Установить поручень	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И	14,16	7, 12	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №84 «Серебряное копытце»,
г. Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, дом 94

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	16	3	Отсутствует поручень	Г, С, У	Установить поручень	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И	16	3	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно, в адаптации не нуждается.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №84 «Серебряное копытце»,
г. Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, дом 94

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствуют предупреждающие навигационные элементы, контрастные обозначения	Г, С	Установить предупреждающие навигационные тактильные элементы, контрастные обозначения	Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют акустические средства	Г, С	Установить предупреждающие навигационные тактильные элементы, контрастные обозначения	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют предупреждающие навигационные тактильные элементы, контрастные обозначения	С	Установить предупреждающие навигационные тактильные элементы, контрастные обозначения	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	-	9, 10	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ не обеспечен, в адаптации нуждается.

Φoto №1



Фото № 2






Фото №4



Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7




Фото № 8



Фото № 9




Фото № 10



Фото № 11






Фото № 13



Фото №14



Фото № 15




Фото №16



Фото № 17




Фото № 18




Фото №19




Фото №20

