

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАПОУ

«Казанский
экономический техникум»

Р.Ф.Савченко

«14» 04 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 3/2019

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Общежитие
1.2. Адрес объекта Республика Татарстан, г. Казань, Горсоветская, д. 2а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 4067,1 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский Торгово-Экономический Техникум», ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 420034, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2.
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность Кировский район, г. Казань
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки РТ
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Казань, ул. Кремлёвская д.9, телефон: (843) 294-95-90

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
2.3 Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 350 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От станции метро «Козья Слобода» по улице МулланураВахитова, ул. Юго-Западная 2-я, ул. Горсоветовская. От остановки автобусов «ТРК Тандем» по улице Горсоветовская, ул. Юго-Западная 2-я. От остановки Троллейбуса «М. Вахитова» между домами ул. М. Вахитова №5, корп. 3 и д. №17 корп.1, ул. Горсоветовская
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: метро, низкопольные автобусы № 6, 15, 89, 37, низкопольные троллейбусы №1

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от метро 850 м, от остановки автобуса «ТРК Тандем» 550 м, от остановки троллейбуса «М. Вахитова» 390 м

3.2.2 время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути от улицы Вахитова нет, от улицы Декабристов да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые и регулируемые (при пересечении ул. Декабристов и ул. М. Вахитова).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (на нерегулируемом пешеходном переходе у domu № 85 по улице Декабристов с одной стороны резкий перепад высоты 17 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	нет

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	нет
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2025

в рамках исполнения программы повышения доступности объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации основные зоны доступны полностью избирательно для категорий К, О, С, Г
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с общественными организациями инвалидов, разработка проектно-сметной документации

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Аекеты (информации об объекте) от «23» марта 2020 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 3 от «25» марта 2020 г.
3. Решения Комиссии _____ от «27» марта 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАПОУ «Казанский
экономический техникум»

Р.Ф.Савченко

«14» 04 2020 г.

торгово-

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3/2019

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Общежитие
1.2. Адрес объекта Республика Татарстан, г. Казань, Горсоветская, д. 2а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 4067,1 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ____, капитального ____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский Торгово-Экономический Техникум», ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 420034, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2.
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность Кировский район, г. Казань
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки РТ
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Казань, ул. Кремлёвская д.9, телефон: (843) 294-95-90

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
2.3 Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 350 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От станции метро «Козья Слобода» по улице МулланураВахитова, ул. Юго-Западная 2-я, ул. Горсоветовская. От остановки автобусов «ТРК Тандем» по улице Горсоветовская, ул. Юго-Западная 2-я. От остановки Троллейбуса «М. Вахитова» между домами ул. М. Вахитова №5, корп. 3 и д. №17 корп.1, ул. Горсоветовская
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: метро, низкопольные автобусы № 6, 15, 89, 37, низкопольные троллейбусы №1

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от метро 850 м, от остановки автобуса «ТРК Тандем» 550 м, от остановки троллейбуса «М. Вахитова» 390 м

3.2.2 время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути от улицы Вахитованет, от улицы Декабристов да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые и регулируемые (при пересечении ул. Декабристов и ул. М. Вахитова).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (на нерегулируемом пешеходном переходе у domu № 85 по улице Декабристов с одной стороны резкий перепад высоты 17 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения)	Текущий ремонт

	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт

"- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАПОУ

«Казанский
экономический техникум»

Р.Ф.Савченко

« 14 » 04 2020 г.

торгово-

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3/2019**

« ____ » _____ 20__ г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Общежитие

1.2. Адрес объекта Республика Татарстан, г. Казань, Горсоветская, д. 2а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 5 этажей, 4067,1 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ____, капитального __

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский Торгово-Экономический Техникум», ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 420034, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От станции метро «Козья Слобода» по улице Мулланура Вахитова, ул. Юго-Западная 2-я, ул. Горсоветская. От остановки автобусов «ТРК Тандем» по улице Горсоветская, ул. Юго-Западная 2-я. От остановки Троллейбуса «М. Вахитова» между домами ул. М. Вахитова №5, корп. 3 и д. №17 корп.1, ул. Горсоветская

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: метро, низкопольные автобусы № 6, 15, 89, 37, низкопольные троллейбусы №1

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от метро 850 м, от остановки автобуса «ТРК Тандем» 550 м, от остановки троллейбуса «М. Вахитова» 390 м

3.2.2 время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути от улицы Вахитованет. от улицы Декабристов да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые и регулируемые (при пересечении ул. Декабристов и ул. М. Вахитова).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 85 по улице Декабристов с одной стороны резкий перепад высоты 17 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1-2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	3-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	11-20
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	21-32
5	Санитарно-гигиенические помещения	нет	нет
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	33-37

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	нет
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020года – 2024 года

в рамках исполнения программы повышения доступности объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации основные зоны доступны полностью избирательно для категорий К, О, С, Г
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии нет

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) нет;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да ;

4.4.6. другое -.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>0</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 8 л.

Председатель комиссии

Заместитель директора по
административно-хозяйственной
деятельности, Чукальский А.Е.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии

Заместитель директора по развитию
непрерывного образования,
Дукс О.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Преподаватель, исполняющий
обязанности специалиста по охране
труда, Чернеев Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующая общежитием,
Касимова Л.Р.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Комендант техникума,
Картышова А.К.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Комендант техникума,
Анисимова Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Представители
общественных
организаций инвалидов

Начальник отдела по социальной
адаптации инвалидов ТРО ВОИ РТ.
Бакина Н.С.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Приложение I
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 3/2019
от «25» нояб 2020 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Общежитие, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский Торгово-Экономический Техникум».

Республика Татарстан, г. Казань, Горсоветская, д. 2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	нет	нет	нет	нет
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1, 2	На пути движения по тротуару имеется съезд с углом наклона, не соответствующим требованиям доступности. Наружные тактильно-контрастные указатели на съезде не соответствуют требованиям доступности. Поручень на пути движения по тротуару обрывается, необходимо закруглить окончания поручня.	К,О	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 5.1.18 ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	нет	нет	нет	Нет
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	нет	нет	нет	Нет
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В	1-2	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при проведении текущего ремонта необходимо привести в соответствие наружные тактильные указатели по ГОСТУ Р 52875-2018 (вступил в действие 01.07.2019г.).

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 3/2019
от «25» июня 2019 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Общежитие, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский Торгово-Экономический Техникум».

Республика Татарстан, г. Казань, Горсоветская, д. 2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3, 4, 5, 6, 7, 8	Конструкция лестницы не соответствует требованиям доступности (высота подступенков различная: 20см и 17см, 14см, 16 см). Поручни на лестнице упираются в стену с правой стороны. Заужено расстояние между опорным столбом и поручнем 3 см., что является травмоопасным. Поручни не выходят на горизонт 30 см. Не обозначены края первой и последней ступени лестницы контрастным цветом, отсутствует бортик у края лестницы. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед верхней ступени лестницы.	О, С, Г	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 5.1.12 5.1.10 6.2.8 6.2.11 6.2.12	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	9	нет	нет	нет	нет

2.3	Исходная планировка (перед дверью)	есть	*	нет	нет	нет	нет
2.4	Дверь (входная)	есть	10	Дверь не обозначена яркой контрастной маркировкой (кругами или прямоугольниками). Отсутствует информация об объекте (в том числе с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля). Отсутствует кнопка вызова персонала у входной двери. Доводчик не отрегулирован.	К, О, С, Г	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.1.6 6.5.1	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-В	3 - 10	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание доступен частично всем в связи с отсутствием информации об объекте. Необходимо устранить все замечания в соответствии с СП 59.13330.2016. В тамбуре необходимо установить водосборные решетки или грязезащитные коврики, при установке которых предупреждающие тактильно-контрастные указатели не обустраиваются (СП 59.13330.2016, п. 6.1.8)

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Общежитие, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский Торгово-Экономический Техникум».

Республика Татарстан, г. Казань, Горсоветская, д. 2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	11, 12	Не обеспечиваются требованиям безопасности при движении по коридору, поскольку при расположении дверей друг на против друга и открывании дверей в сторону коридора. При открытой двери расстояние в коридоре 60 см.	К, О, С, Г	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.2.1	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	13	Конструкция лестницы и поручни не соответствует требованиям доступности. Не обозначены края первой и последней ступени лестницы контрастным цветом, отсутствует бортик у края лестницы. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед верхней ступенью лестницы.	О, С, Г	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.2.8 6.2.11 6.2.12	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	нет	нет	нет	нет
3.4	Лифт пассажирский (или	нет	-	нет	нет	нет	нет

3.5	Дверь	есть	14	Отсутствуют напольные предупреждающие тактильно контрастные указатели перед дверью.	С	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.2.3	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	15, 16, 17, 18, 19, 20	Отсутствуют зоны безопасности. Эвакуационный путь проходит через лестницу с шириной 105см, не соответствует требованиям. Поручни на лестнице также не соответствуют требованиям доступности. Различная геометрия лестницы, а именно высота подступенков – 10см, 17см, 20см. Не обозначены края первой и последней ступени лестницы контрастным цветом, отсутствует бортик у края лестницы. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед лестницей и перед дверью. Имеется порог 4 см перед выходом. Ширина эвакуационного выхода 88см.		Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.2.24 6.2.29, 6.2.11, 6.2.12 6.2.8 6.2.9 6.2.4	Текущий ремонт

II Таблица № 1

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	11 - 20	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания являются доступны условно, в связи с тем, что имеются значимые препятствия при движении. Чтобы привести зону к показателю ДП-В необходимо устранить все замечания в соответствии с СП 59.13330.2016.

в Акт обследования ОН И
в паспорту доступности ОН И № 3/2019
от 15.11.2019 г.

1 Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Общежитие, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский Торгово-Экономический Техникум»,
Республика Татарстан, г. Казань, Горсоветская, д. 2а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (Кухня, тренажерный зал, Кабинет психолога, Кабинет релаксации)	есть	21	На двери кабинетов отсутствует информация (в том числе с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля). Таблички должны быть расположены со стороны дверной ручки рядом с дверью.	С	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.5.1	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	нет	нет	нет	нет
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	нет	нет	нет	нет
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	нет	нет	нет	нет
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В	21	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступна частично всем в связи с тем, что на объекте имеются технические средства реабилитации, позволяющие получать услуги в полном объеме (Терапевтический модуль-клуб, система воздушно-пузырьковая, психоаналитический модуль релаксации, терапевтический модуль, комплект для песочной терапии, расслабляющий ортопедический комплекс, оптический прибор с ротатором и колесами эффективности, фиброоптическое волокно с источником света, кресло массажное, комплекс техники «Эбру», панель светозвуковая интерактивная, система водная декоративная). Для приведения зоны к показателю доступно полностью необходимо устранить указанные замечания в соответствии с СП 59.133330.2016.

Примечание А(III)
в Акте обследования ГИ II
в паспорту доступности ГИ II № 3/2019
от «15» ноября 20 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Общежитие, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский Торгово-Экономический Техникум»,
Республика Татарстан, г. Казань, Горсоветская, д. 2а
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Жилая комната №3. Поручни возле унитаза и раковины не соответствуют требованиям доступности. Поручни с правой стороны унитаза не является откидным. Длина поручня с левой стороны унитаза не соответствует требованиям доступности – 70см (должно быть 80-90см). Расстояние от центра унитаза до каждого из поручней не соответствует требованиям – 37см и 35см (должно быть 30 см). Раковина имеет пьедестал, что является препятствием для инвалида на коляске. Высоко расположены кран душевого комплекса - 140см (должно быть не более 110см). В санузле отсутствует горизонтальная ручка на двери, держатель для костылей, крючок для одежды, кнопка вызова персонала. Жилая комната №1. Поручни возле унитаза и	К, О	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.4.2 Разделом 6.3	Текущий ремонт

Приложение
к Акту обследования СЭИ
в соответствии с приказом
от 08.06.2016 № 30/10

II Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Общежитие, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский Торгово-Экономический Техникум»,

Республика Татарстан, г. Казань, Горсоветская, д. 2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	Отсутствует информация об объекте на входе и внутри здания.	К, О, С, Г	Привести в соответствие с пунктом СП 59.13330.2016: 6.5.2	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	Отсутствуют звуковые маяки, индукционные петли	С, Г	Привести в соответствие с разделом СП 59.13330.2016: 6.5.7, 6.5.5	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	Отсутствует тактильная вывеска с названием учреждения и режима работы, тактильные таблички на комнатах. Отсутствует тактильная мнемосхема на каждом этаже.	С	Привести в соответствие с пунктом СП 59.13330.2016: 6.5.7, 6.5.9	Текущий ремонт

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для приведения системы информации на объекте к показателю ДП, необходимо выполнить устранение всех замечаний в соответствии с СП 59.13330.2016. На входе и в нескольких кабинетах установить переносные аппарат «индукционная петля», установить звуковые маяки с датчиком движения или аналогичные системы. Разместить мнемосхемы у входа в здание.

Приложение
Результаты фотфиксации



Фотография 3

Фотография 4




Фотография 6

Фотография 5



Фото



Фото




Фотография 9



Фото




Фотография 12





Фотография 14



Фотог




Фотография 17



Фотография 18



Фотография 19



Фотография 20



Фотография 21



Фотография 22



Фотография 23



Фотография 24



Фотгр



Фотгр



Фотгр



Фотгр



Фотография 30



Фотография 32



Фотография 33



Фотография 34



Фотография 35

Фотография 36



Фотография 37



Фотография 38

Вздоху шие
машин 30 (тридцать)
местов.

Директор
Марков В. Ю.



