

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»

Р.Ф.Савченко

«14» 04 2020г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2/2019

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Корпус 2
1.2. Адрес объекта Республика Татарстан, г. Казань, ул. Энгельса, д. 12
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 7057 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский торгово-экономический техникум», ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность Кировский район, г. Казань
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки РТ
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Казань, ул. Кремлёвская
д.9, телефон: (843) 294-95-90

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
2.3 Форма оказания услуг: на объекте в течение рабочего дня
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 700 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

От остановки «М.Вахитова (ул. БольшаяКрыловка)» пересекаем улицу Краснококшайская и выходим на ул. Энгельса. От остановки «Гладилова» по ул. Гладилова, по ул. Энгельса.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Автобусы 10, 10а, 45, 49, 53, 63, 72, Троллейбусы 10, Трамвай 1, 5.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта От остановки «М.Вахитова (ул. Большая Крыловка)» 330 м, от остановки «Гладилова» 364 м.

3.2.2 время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (Со стороны улицы Гладилова имеются перепады высот в виде ям, неровностей, высокого поребрика на тротуаре около школы № 81. Со стороны ул. БольшаяКрыловка пешеходный переход через улицу адаптирован для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (колясочников) только стороны автобуса, от трамвая имеется пандус, не соответствующий требованиям доступности и безопасности. На всем пути движения по ул. Энгельса и ул. Гладилова имеются препятствия (столбы, урны). Съезды с тротуара перед техникумом имеет уклон более 5%.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020года – 2024 года

в рамках исполнения программы повышения доступности объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации основные зоны доступны полностью избирательно для категорий К, О, С, Г
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными организациями инвалидов, разработка проектно-сметной документации

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» июня 20 20 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 3 от «25» июня 20 20 г.

3. Решения Комиссии _____ от «27» июня 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»

Р.Ф.Савченко

« 14 » 04 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2/2019

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Корпус 2

1.2. Адрес объекта Республика Татарстан, г. Казань, ул. Энгельса, д. 12

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 7057 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский торгово-экономический техникум», ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»

1.9. Юридический адрес организации (учреждения) 420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2

1.10. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность Кировский район, г. Казань

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки РТ

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Казань, ул. Кремлёвская д.9, телефон: (843) 294-95-90

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования

2.3 Форма оказания услуг: на объекте в течение рабочего дня

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 700 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

От остановки «М.Вахитова (ул. БольшаяКрыловка)» пересекаем улицу Гласакоккшайская и выходим на ул. Энгельса. От остановки «Гладилова» по ул. Гладилова, по ул. Энгельса.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Автобусы 10, 10а, 45, 49, 53, 63, 72. Троллейбусы 10, Трамвай 1, 5.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта От остановки «М.Вахитова (ул. Большая Крыловка)» 330 м, от остановки «Гладилова» 364 м.

3.2.2 время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (Со стороны улицы Гладилова имеются перепады высот в виде ям, неровностей, высокого поребрика на тротуаре около школы № 81. Со стороны ул. БольшаяКрыловка пешеходный переход через улицу адаптирован для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (колясочников) только стороны автобуса, от трамвая имеется пандус, не соответствующий требованиям доступности и безопасности. На всем пути движения по ул. Энгельса и ул. Гладилова имеются препятствия (столбы, урны). Съезды с тротуара перед техникумом имеет уклон более 5%.)

Их обустройство для инвалидов на коляске:нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – реализация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАПОУ «Казанский
экономический техникум»

Р.Ф.Савченко

торгово-

«14» 04. 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2/2019**

«___» _____ 20__ г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Корпус 2

1.2. Адрес объекта Республика Татарстан, г. Казань, ул. Энгельса, д. 12

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 7057 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский торгово-экономический техникум», ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____ - _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

От остановки «М.Вахитова (ул. Большая Крыловка)» пересекаем улицу Краснококшайская и выходим на ул. Энгельса. От остановки «Гладилова» по ул. Гладилова, по ул. Энгельса.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Автобусы 10, 10а, 45, 49, 53, 63, 72, Троллейбусы 10, Трамвай 1, 5.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта От остановки «М.Вахитова (ул. Большая Крыловка)» 330 м, от остановки «Гладилова» 364 м.

3.2.2 время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть* (Со стороны улицы Гладилова имеются перепады высот в виде ям, неровностей, высокого поребрика на тротуаре около школы № 81. Со стороны ул. БольшаяКрыловка пешеходный переход через улицу адаптирован для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (колясочников) только для автобуса, от трамвая имеется пандус, не соответствующий требованиям доступности и безопасности. На всем пути движения по ул. Энгельса и ул. Гладилова имеются препятствия (столбы, урны). Съезды с тротуара перед техникумом имеет уклон более 5%.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1-5
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	6-14
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	15-25
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	26-33
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	34-37
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	38-45

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п.п.	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020года – 2024 года

в рамках исполнения программы повышения доступности объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации основные зоны доступны полностью избирательно для категорий К, О, С, Г
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии нет

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) нет;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да ;

4.4.6. другое _ _.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 10 л.

Председатель комиссии

Заместитель директора по
административно-хозяйственной
деятельности, Чукальский А.Е.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии

Заместитель директора по развитию
непрерывного образования,

Дукс О.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Преподаватель, исполняющий
обязанности специалиста по охране
труда, Чернеев Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующая общежитием,

Касимова Л.Р.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Комендант техникума,

Картышова А.К.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Комендант техникума,

Анисимова Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Представители

общественных

организаций инвалидов

Начальник отдела по социальной
адаптации инвалидов ГРО ВОИ РТ.

Бакина Н.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 2/2019
от «25» ноября 20 20 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Корпус 2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский торгово-экономический техникум».

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Энгельса, д. 12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2,3	Калитка имеет преграду в виде горизонтальной перегородки на высоте 15см от уровня поверхности земли. Ширина дверного проема калитки 70см, что не соответствует требованиям доступности.	О, С, Г	Привести в соответствие с пунктом СП 59.13330.2016: 4.3, 5.1.2, 5.1.3	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	4	Имеются неровности, перепады высот на пути движения. Отсутствует благоустройство территории. Отсутствует навигация на пути движения к объекту.	К, О, С, Г	Привести в соответствие с пунктом СП 59.13330.2016: 5.1.3, 5.1.11, 3.5, 4.3	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	нет	нет	нет	нет
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	нет	нет	нет	нет
1.5	Автостоянка и парковка	есть	5	Отсутствует дорожный знак и разметка, обозначающие парковку для инвалидов на кресле-коляске. Отсутствует асфальт.	К	Привести в соответствие с разделом 5.2 СП	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	1-5	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при проведении капитального ремонта необходимо устранить все замечания в соответствии с СП 59.13330.2016.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Корпус 2, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский торгово-экономический техникум»,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Энгельса, д. 12
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	6,7	Не обозначены края первой и последней ступени лестницы контрастным цветом. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед лестницей. Боковые поручни и разделительный поручень не имеют завершающей горизонтальной части длиннее марша лестницы на 30см.	О, С, Г	Привести в соответствие с пунктом СП 59.13330.2016: 6.2.8 ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	8, 9, 10,	Поручни на пандусе не имеют завершающих горизонтальных частей длиннее на 30см марша наклонной части при въезде на пандус. Имеющийся съезд на поверхность земли у пандуса имеет резкий уклон и является травмоопасным. В нижней части у пандуса отсутствует	К, О	Привести в соответствие с пунктом СП 59.13330.2016: 6.2.9 6.2.10 6.2.11	Текущий ремонт

				свободные пространства размером 1,3м x 1,3м и бортики. Расстояние между поручнями пандуса – 110см, что не соответствует требованиям доступности (норматив 90см-100см). Крепление поручней к вертикальным стойкам не соответствует требованиям доступности, т.к. нет возможности полностью обхватить поручень. Площадки на горизонтальных участках пандуса имеют размер, не соответствуют требованиям доступности (норматив не менее 150см по ходу движения) – нижняя площадка 115см, средняя площадка 125см, верхняя 129см.			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	11, 12, 13	На входной площадке имеются преграды в виде двух колонн, не имеющих знаков предупреждения об опасности. На пути движения имеются напольные ограничители двери высотой 6 см, что является травмоопасным. Входная площадка перед пандусом не соответствует требованиям доступности 129*110см.	К, О, С	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 4.3 6.1.4	
2.4	Дверь (входная)	есть	6, 14	Дверь не обозначена яркой контрастной маркировкой (кругами или прямоугольниками). Отсутствует информация об объекте (в том числе с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля). Отсутствует кнопка вызова персонала у входной двери. Доводчик не отрегулирован. Входная дверь со стороны пандуса 75см, что не соответствует требованиям доступности.	К, О, С	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.1.5 6.1.6 6.1.7	
2.5	Тамбур	есть	-	нет	нет	нет	нет

11 Заключение по объекту

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-В	6 - 14	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Колонны необходимо обозначить. В тамбуре необходимо установить водосборные решетки или грязезащитные коврики, при установке которых предупреждающие тактильно-контрастные указатели не обустраиваются (СП 59.13330.2016, п. 6.1.8)

Протокол № 1
к Акту обследования ГИИ
в паспорт доступности ГИИ № 3/2019
от 02.04.2019 г. № 20/2019

1 Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Корпус 2, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский торгово-экономический техникум»,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Энгельса, д. 12
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	15, 16	Высота окна вахтера 103 см, что не соответствует требованиям доступности (норматив 80-85см). В вестибюле имеется необозначенное препятствие в виде колонны.	К, С	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 8.1.7	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	17, 18, 19, 20	Конструкция лестницы не соответствует требованиям доступности (высота подступенков различная: 8см, 14см, также различна геометрия ступеней). Имеющиеся ограждающие конструкции на лестнице травмоопасные – торчащие струны. Отсутствуют предупреждающие тактильные указатели перед лестницей. Не обозначены края первой и последней ступени лестницы контрастным с поверхностью лестницы	О, С, Г	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.2.8	Текущий ремонт

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	*	НЕТ	нет	нет	нет
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	21	нет	нет	нет	нет
3.5	Дверь	есть	**	нет	нет	нет	нет
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	22, 23, 24, 25	**	Эвакуационный выход из кабинета флористики проходит через лестницу, не соответствующую требованиям доступности: конструкция лестницы не соответствует требованиям доступности (также различна геометрия ступеней). Поручни не соответствуют требованиям доступности. Эвакуационная выход из спортивного зала проходит через лестницу, не соответствующую требованиям доступности: конструкция лестницы не соответствует требованиям доступности (также различна геометрия ступеней). Эвакуационный выход из перехода проходит через лестницу, не соответствующую требованиям доступности: конструкция лестницы не соответствует требованиям доступности (также различна геометрия ступеней). Отсутствуют поручни у лестницы. Имеется порог 3 см. Эвакуационный выход из столовой проходит через лестницу, не соответствующую требованиям: конструкция лестницы не соответствует требованиям доступности (также различна геометрия ступеней).	О, С, Г	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.2.8 6.2.11	Текущий ремонт

Настоящее поручение не соответствует требованиям доступности (высота 100 см, не имеет горизонтального завершения длиннее марша лестницы на 30см). Имеется порог 3 см.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	15 - 25	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания являются доступны условно, в связи с тем, что имеются значимые препятствия при движении. Чтобы привести зону к показателю ДП-В необходимо устранить все замечания в соответствии с СП 59.13330.2016.

Приложение 4(1)
к Акту обследования ОО Н
в паспорту доступности ОО Н № 2/2019
от 08.05.2019 г.

II Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Корпус 2, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский торгово-экономический техникум»,

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Энгельса, д. 12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	26	На двери кабинетов отсутствует информация (в том числе с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля). Таблички должны быть расположены со стороны дверной ручки рядом с дверью.	.	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.5.1	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания (Спортивный зал, Лаборатория пищевого производства (учебный кулинарный цех), Лаборатория флористики, Столовая, Библиотека (читальный зал), Музей)	есть	27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	В Лаборатории пищевого производства необходимо установить раковину, соответствующую требованиям доступности. На двери Лаборатории пищевого производства отсутствует информация (в том числе с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля). Таблички должны быть расположены со стороны дверной ручки рядом с дверью. На двери Лаборатории флористики отсутствует информация (в том числе с использованием рельефно-точечного	К, О, С, Г	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.1.5 6.5.1 6.5.3 8.2.4	Текущий ремонт

			шрифта Брайля). Таблички должны быть расположены со стороны дверной ручки рядом с дверью. В Спортивном зале отсутствует санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов (туалет, душевая, раздевалка). На двери Спортивного зала отсутствует информация (в том числе с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля). Таблички должны быть расположены со стороны дверной ручки рядом с дверью. В Столовой входная дверь не соответствует требованиям доступности – ширина 75см. Раковина имеет пьедестал, что является препятствием для инвалида на коляске, также отсутствуют поручни у раковины. Высота раковины не соответствует требованиям доступности - 84 см (норматив 75-80 см). На двери Столовой отсутствует информация (в том числе с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля). Таблички должны быть расположены со стороны дверной ручки рядом с дверью. На двери в Библиотеке отсутствует информация (в том числе с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля). Таблички должны быть расположены со стороны дверной ручки рядом с дверью. На двери в Музее отсутствует информация (в том числе с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля). Таблички			
--	--	--	---	--	--	--

				должны быть расположены со стороны дверной ручки рядом с дверью. Отсутствует контрастная маркировка в виде круга или прямоугольника на двери.			
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет	-	нет	Нет	нет	нет
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	нет	Нет	нет	нет
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	нет	Нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В	26 - 33	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов доступны условно, т.к. имеются замечания в части наличия технических средств информирования, ориентирования и сигнализации. Необходимо обустроить санитарно-гигиеническое помещение (туалет, душевая) для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИИ

к паспорту доступности ОСИ № 2/2019

от «25» нояб 20 20 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Корпус 2, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский торгово-экономический техникум»,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Энгельса, д. 12
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	34, 35	Отсутствуют поручни возле раковины и унитаза. Раковина имеет пьедестал, что является препятствием для инвалида на коляске. В санузле отсутствует горизонтальная ручка на двери, держатель для костылей, крючок для одежды, кнопка вызова персонала. Выключатель расположен внутри помещения. Отсутствует зеркало и электрический прибор для сушки рук. На двери отсутствует информационная табличка «Туалет для инвалидов».	К, О	Привести в соответствие с разделом 6.3 СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	нет	нет	нет	нет

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	36, 37	На двери отсутствует информация (в том числе с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля). Таблички должны быть расположены со стороны дверной ручки рядом с дверью. Также отсутствует контрастная маркировка в виде круга или прямоугольника на двери. Крючки для одежды расположены на высоте - 165см, что не соответствует требованиям доступности для инвалидов на колясках (должно быть 130см)	К, С, Г	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.1.6 6.5.1 8.5.14	Текущий ремонт
-----	-------------------------------	-----	--------	---	---------	--	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ	34 -37	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для приведения зоны к показателю доступно полностью необходимо устранить указанные замечания в соответствии с СП 59.13330.2016.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 2/2019
от «25» мая 20 20 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Корпус 2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский торгово-экономический техникум»,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Энгельса, д. 12
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	На дверях кабинетов отсутствует информация (в том числе с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля). Отсутствуют системы средств информации и сигнализации об опасности – светового сигнализатора школьного звонка и световой сигнализации об эвакуации. Отсутствует информация об объекте на входе и внутри здания.	К, О, С, Г	Привести в соответствие с пунктом СП 59.13330.2016: 8.2.5, 6.5.2, 6.5.1	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	Отсутствуют звуковые маяки, индукционные петли	Г	Привести в соответствие с пунктом СП 59.13330.2016: 6.5.7, 6.5.5	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	Отсутствует тактильная вывеска с названием учреждения и режима работы, тактильные таблички на комнатах. Отсутствует тактильная мнемосхема на	С	Привести в соответствие с пунктом СП 59.13330.2016:	Текущий ремонт

				каждом этаже,		6,5,7, 6,5,9	
--	--	--	--	---------------	--	--------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: Для приведения зоны к показателю доступно полностью необходимо устранить указанные замечания в соответствие с СП 59.133330.2016.



Фотография 1



Фотография 2



Фотография 3



Фотог



Фотография 5




Фотография 6




Фото



Фотография 8



Фотография 9



Фотография 10



Фото




Фото



Фотография 13



Фотография 14



Фотография 15



Фотография 16



Фото



Фото



Фотог



Фотог



Фото



Фото



Фото



Фото



Фотог




Фотог



Фотог



Фотография 28



Фотография 29



Фотография 31



Фото



Фотография 35

Фотография 30




Фотография 32



Фото



Фотография 36



Фотография 37



Фотография 38



Фотог



Фотог



Фотог



Фотог



Фотог



Фотография 44



Директор
Маркесов В.Ю.

