

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАПОУ

«Казанский
экономический техникум»

Р.Ф.Савченко

торгово-

«14» 04 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1/2019

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Корпус 1
1.2. Адрес объекта Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание __4__ этажей, __4144__ кв.м
- часть здания ____ этажей (или на ____ этаже), ____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ____ кв.м
1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 2017
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский торгово-экономический техникум», ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 420034, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность Кировский район, г. Казань
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки РТ
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Казань, ул. Кремлёвская
д.9, телефон: (843) 294-95-90

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
2.3 Форма оказания услуг: на объекте в течение рабочего дня
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 850 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От станции метро «Козья Слобода» по улице М.Вахитова, ул. Юго-Западная 2-я, ул. Горсоветовская. От остановки автобусов «ТРК Тандем» по улице Горсоветовская, ул. Юго-Западная 2-я. От остановки Троллейбуса «М. Вахитова» между домами ул. М.Вахитова №5, корп. 3 и д. №17 корп.1, ул. Горсоветовская

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: метро, низкопольные автобусы № 6, 15, 89, 37, низкопольные троллейбусы №1

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от метро 850 м, от остановки автобуса «ТРК Тандем» 550 м, от остановки троллейбуса «М.Вахитова» 390 м

3.2.2 время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути от улицы Вахитова нет, от улицы Декабристов да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые и регулируемые (при пересечении ул. Декабристов и ул. М. Вахитова)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (на нерегулируемом пешеходном переходе у domu №85 по улице Декабристов с одной стороны резкий перепад высоты 17 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДУ

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,С,Г) ДЧ-И (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,С) ДЧ-И (Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2025

в рамках исполнения программы повышения доступности объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации основные зоны доступны полностью избирательно для категорий К, О, С, Г
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными организациями инвалидов, разработка проектно-сметной документации

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» марта 20 20 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 3 от «25» марта 20 20 г.
3. Решения Комиссии _____ от «27» марта 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАПОУ

«Казанский
экономический техникум»

торгово-

Р.Ф.Савченко

« 14 » 04 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1/2019

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Корпус 1
1.2. Адрес объекта Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 4144 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м
1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 2017
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский торгово-экономический техникум», ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»
1.9. Юридический адрес организации (учреждения) 420034, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2
1.10. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность Кировский район, г. Казань
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки РТ
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Казань, ул. Кремлёвская д.9, телефон: (843) 294-95-90

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
2.3 Форма оказания услуг: на объекте в течение рабочего дня
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 850 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От станции метро «Козья Слобода» по улице МуллачураВахитова, ул. Юго-Западная 2-я, ул. Горсоветовская. От остановки автобусов «ТРК Тандем» по улице Горсоветовская, ул. Юго-Западная 2-я. От остановки Троллейбуса «М. Вахитова» между домами ул. М. Вахитова №5, корп. 3 и д. №17 корп.1, ул. Горсоветовская
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: метро, низкопольные автобусы № 6, 15, 89, 37, низкопольные троллейбусы №1

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от метро 850 м, от остановки автобуса «ТРК Тандем» 550 м, от остановки троллейбуса «М. Вахитова» 390 м

3.2.2 время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути от улицы Вахитованет, от улицы Декабристов да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые и регулируемые (при пересечении ул. Декабристов и ул. М. Вахитова)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (на нерегулируемом пешеходном переходе у domu № 85 по улице Декабристов с одной стороны резкий перепад высоты 17 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт

2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано _____ **нет**

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАПОУ

«Казанский

торгово-

экономический техникум»

Р.Ф.Савченко

«14» 04 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1/2019**

«___» _____ 20__ г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Корпус 1

1.2. Адрес объекта Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание __ 4 __ этажей, __ 4144 __ кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 2017

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский торгово-экономический техникум», ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»

1.11. Юридический адрес организации (учреждения) 420034, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____ - _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От станции метро «Козья Слобода» по улице МулланураВахитова, ул. Юго-Западная 2-я, ул. Горсоветская. От остановки автобусов «ТРК Тандем» по улице Горсоветская, ул. Юго-Западная 2-я. От остановки Троллейбуса «М. Вахитова» между домами ул. М. Вахитова №5, корп. 3 и д. №17 корп.1, ул. Горсоветская

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: метро, низкопольные автобусы № 6, 15, 89, 37, низкопольные троллейбусы №1

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от метро 850 м, от остановки автобуса «ТРК Тандем» 550 м, от остановки троллейбуса «М. Вахитова» 390 м

3.2.2 время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути от улицы Вахитованет, от улицы Декабристов да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые и регулируемые (при пересечении ул. Декабристов и ул. М. Вахитова)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (на нерегулируемом пешеходном переходе у domu № 85 по улице Декабристов с одной стороны резкий перепад высоты 17 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1-3
2	Вход (входы) в здание	ДУ	4-16
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	17-34
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	35-50
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,С,Г) ДЧ-И (К)	51-56
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,С) ДЧ-И (Г)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	57-61

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен УСЛОВНО

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020года – 2024 года

в рамках исполнения программы повышения доступности объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации основные зоны доступны полностью избирательно для категорий К, О, С, Г
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии нет

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) нет;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да ;

4.4.6. другое _ _.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 11 л.

Председатель комиссии

Заместитель директора по
административно-хозяйственной
деятельности, Чукальский А.Е.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии

Заместитель директора по развитию
непрерывного образования,
Дукс О.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Преподаватель, исполняющий
обязанности специалиста по охране
труда, Чернеев Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующая общежитием,
Касимова Л.Р.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Комендант техникума,
Картышова А.К.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Комендант техникума,
Анисимова Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Представители
общественных
организаций инвалидов

Начальник отдела по социальной
адаптации инвалидов ТРО ВОИ РТ,
Бакина Н.С.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Приложение 1
к Акту обследования ОО И в
паспорту доступности ОО И № 1/2019
от 02.08.2019 г. 10/08/19

1 Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Корпус 1, ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум», Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	нет	нет	нет	нет
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1, 2	Поручень вдоль движения по территории необходимо привести к одной высоте - 90 см, закруглить окончания поручня.	О	В соответствии с пунктом СП 59.13330.2016: 4.3 ГОСТ Р 51261-2017. Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	нет	нет	нет	нет
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	нет	нет	нет	нет
1.5	Автостоянка и парковка	есть	3	Отсутствует дорожный знак, обозначающий парковку для инвалидов на кресле-коляске.	К	Привести в соответствие с пунктами СП	Текущий ремонт

					59.13330.2016	
					5.2	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В	1-3	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: При проведении текущего ремонта необходимо привести в соответствие наружные тактильные указатели по ГОСТУ Р 52875 от 01.07.2019г.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ № 1/2019
от «25» ноября 2020 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Корпус 1, ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум», Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	4, 5, 6, 7, 8, 9	Конструкция лестницы не соответствует требованиям доступности (высота подступенков различная: 21 см и 15 см). Отсутствуют поручни на лестнице (ширина лестницы 5 м). Не обозначены края первой и последней ступени лестницы контрастным с поверхностью лестницы цветом. Отсутствуют верные предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед лестницей. Имеется преграда на пути движения по лестнице в виде выступающей части поручня пандуса. Ширина верхней ступени лестницы не соответствует требованиям - 19 см (норматив от 35 до 40 см), что является травмоопасным для людей с нарушением зрения при изучении информационной таблички со шрифтом Брайля.	О, С, Г	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 4.3 5.1.12 6.1.12	Капитальный ремонт

				На входной площадке с правой стороны поручень упирается в стену, что является небезопасным.			
2.2	Пандус (наружный)	есть	10, 11, 12	Поручни находятся не в одной вертикальной плоскости. Завершающая часть поручня не имеет горизонтального окончания 30 см. Отсутствует бортик по краю пандуса. Окончание поручней пандуса перекрывает часть лестничного марша, что является не безопасным. На разворотной площадке высота поручней не соответствует требованиям доступности - 60 см, 82 см (норматив 70 см и 90 см). Расстояние между верхними поручнями не соответствует нормативу - 120 см (норматив 90-100 см).	К, О	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 5.1.14 5.1.15 5.1.16 6.2.11	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	13	Входная площадка перед дверью при выезде с пандуса имеет необозначенное препятствие в виде колонны.	О, С	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 4.3	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	4, 14, 15	Входная дверь с центрального входа не соответствует требованиям доступности: ширина дверного полотна 71 см (норматив 90 см). Отсутствует кнопка вызова персонала. Высота расположения информационной таблички со шрифтом Брайля выше норматива – 170 см. Необходимо отрегулировать доводчик открывания двери. Входная дверь со стороны пандуса не соответствует требованиям доступности: ширина дверного проема 64 см (норматив 90 см). Отсутствует кнопка вызова персонала. Необходимо отрегулировать доводчик открывания двери.	К, О, С, Г	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.1.5 6.1.6	Текущий ремонт

2.5	Тамбур	есть	16	Имеется порог перед входной дверью – 5 см.	К, О	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.1.5	Текущий ремонт
-----	--------	------	----	--	------	--	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ	4-16	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Входы здание доступны условно в связи с тем, что имеются замечания по ширине входных дверей и разной геометрии ступеней входной лестницы, отсутствием поручней у лестничного марша и кнопок вызова персонала у входной двери. Для приведения входов в здание к показателю доступно полностью необходимо привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ № 1/2019
от «25» января 20 20 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Корпус 1, ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум», Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	17, 18	Отсутствуют мнемосхемы.	С	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 8.1.6	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	19, 20, 21, 22, 23	Конструкция лестницы не соответствует требованиям доступности (высота подступенков различная: 10см, 15см, 20см). Имеющиеся ограждающие конструкции на лестнице травмоопасные – торчащие струны. Не обозначены края первой и последней ступени лестницы контрастным с поверхностью лестницы цветом. Имеющийся поручень по высоте не соответствует требованиям доступности - 110 см (норматив 90 см). Отсутствуют предупреждающие тактильные	О, С, Г	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.2.8 6.2.11	Капитальный ремонт

				указатели перед лестницей			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3.5	Дверь	есть	-	нет	нет	нет	нет
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	Отсутствуют зоны безопасности. Эвакуационный путь из Спортзала проходит через лестницу внутри здания, имеющую различную высоту подступенков: 35см, 15см. Имеются преграды на пути движения в виде перепадов высот тротуара, которые нарушают безопасность. Эвакуационный путь из Актового зала и Спортзала проходит через дверной проем, имеющий высоту порога 8 см, на внешнюю лестницу, на которой отсутствует поручень с внешней стороны лестницы, отсутствует ограждение площадки перед лестницей (представляет собой обрыв высотой 115 см). Ступени на лестнице имеют различную высоту подступенков: 18 см, 15 см. Аварийный выход из Коридора внутри здания проходит через лестницу, имеющую разную высоту подступенков: 23см, 15см, 13см. Также имеются пороги перед дверью – 3см и 13см. Дверь перед тамбуром внутри здания имеет ширину 60см и 2 створки, что не соответствует требованиям доступности.	К, О, С, Г	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 4.3, 5.1.1, 6.2.19 – 6.2.32, 6.2.1	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	17 -34	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны условно, в связи с тем, что имеются замечания по лестничным маршам (геометрия ступеней) и поручням. Для приведения зоны к показателю ДП-В необходимо выполнить устранение всех замечаний в соответствии с СП 59.133330.2016.

Приложение 4 (1)
к Акту обследования ОСИ в
паспорту доступности ОСИ № 1/2019
от «25» марта 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Корпус 1, ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум», Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (Учебные классы)	есть	35	На двери кабинетов расположены таблички со шрифтом Брайля, что не соответствует требованиям доступности (должны быть расположены со стороны дверной ручки рядом с дверью).	С	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.5.9	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания (Актальный зал, Библиотека, Студенческий ресторан, Спортивный зал)	есть	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50	Актальный зал. На двери расположена табличка со шрифтом Брайля, что не соответствует требованиям доступности. Ширина полотна двери 70см (норматив 90см). Пандус, ведущий на сцену, не соответствует требованиям доступности: угол наклона больше, чем требуется, поручни расположены не в одной плоскости и завершающие горизонтальные части поручней не выступают длиннее пандуса на 30см и не соединены друг с другом, отсутствуют бортики вдоль пандуса.	К, О, С, Г	Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.5.9 6.2.9 – 6.2.11 8.6.7	Текущий ремонт

				Библиотека. На двери расположена табличка со шрифтом Брайля, что не соответствует требованиям доступности. Стойка выдачи книг имеет высоту 125см (норматив 85см). Вход в Библиотеку и читальный зал не соответствует требованиям доступности – 86см и 77см (норматив 90см). Студенческий ресторан. Высота расположения таблички со шрифтом находится на высоте 165см, что не соответствует требованиям доступности. Ширина дверного проема в зоне для мытья рук не соответствует требованиям -75см (норматив 90см). Имеется порог 3см. Выключатель расположен на высоте 165см. Форма раковин не соответствуют требованиям доступности, отсутствуют поручни вокруг раковины. Высота расположения гигиенических приборов 125см и 135см, что не соответствует требованиям доступности. Спортивный зал. На двери расположена табличка со шрифтом Брайля, что не соответствует требованиям доступности. Ширина полотна двери 77 см., имеется порог высотой 3 см. Отсутствует раздевалка и душевая кабина для учащихся-инвалидов.		Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.5.9 8.1.7 6.1.5 Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.5.9 6.1.5 6.4.2 Раздел 6.3 Привести в соответствие с пунктами СП 59.13330.2016: 6.5.9 6.1.5 8.2.4	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	нет	нет	нет	нет

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	нет	нет	Нет	нет
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В	35-50	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступна частично всем в связи с тем, что на объекте имеются технические средства реабилитации, позволяющие получать услуги в полном объеме (гусеничный лестничный подъемник, интерактивные доски, проекторы, радио-классы с индукционной петлей, программы экранного увеличения с поддержкой речи, радиомикрофоны и др.). Для приведения зоны к показателю доступно полностью необходимо устранить указанные замечания в соответствии с СП 59.133330.2016.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ № 1/2019
от «25» марта 2020г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Корпус 1, ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум», Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	51, 52, 53, 54	На двери необходимо заменить знак «Служебное помещение» на тактильный знак «Туалет для инвалидов» и расположить со стороны дверной ручки на стене. Поручни возле унитаза и раковины не соответствуют требованиям доступности. Раковина имеет пьедестал, что является препятствием для инвалида на коляске. Отсутствует кнопка вызова персонала, держатель для костылей, зеркало над раковиной, электрический прибор для сушки рук. Внутри имеется не работающий выключатель, его необходимо убрать.	К, О, С	Привести в соответствие с разделом 6.3 СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	Целесообразно установить душевой комплекс, с закрепленным на стене складным сиденьем, в санитарно-гигиеническом помещении для инвалидов.	К, О	Привести в соответствие с пунктом СП 59.13330.2016: 8.2.4	Текущий ремонт

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	55, 56	Понизить крючки для одежды на уровень 130 см.	К	Привести в соответствие с пунктом СП 59.13330.2016: 8.5.14	Текущий ремонт
-----	-------------------------------	------	--------	---	---	--	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И (О,С,Г) ДЧ-И (К)	51-56	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для приведения зоны к показателю доступно полностью необходимо устранить указанные замечания в соответствие с СП 59.13330.2016.

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	Отсутствуют системы средств информации и сигнализации об опасности – светового сигнализатора школьного звонка и световой сигнализации об эвакуации.	Г	Привести в соответствие с пунктом СП 59.13330.2016: 8.2.5	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	нет	нет	нет	нет
6.3	Тактильные средства	есть	-	Отсутствуют мнемосхемы на входах	С	Привести в соответствие с пунктом СП 59.13330.2016: 6.5.7	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К,О,С) ДЧ-И (Г)	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для приведения зоны к показателю доступно полностью необходимо устранить указанные замечания в соответствие с СП 59.133330.2016.

Вдохните прохладу
36 (тридцать шесть)
мест

Директор
Маркелов В. Ю.

