



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №128 «Шаян»
/Грошева Н.А./
«28»мая 2025 г.

АКТ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

«28» мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии заведующий ДОУ Грошева Н.А., члены комиссии председатель профкома Ольденбург Д.Г. составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МБДОУ «Детский сад №128 «Шаян» на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: МБДОУ «Детский сад №128 «Шаян»

Адрес образовательной организации: 423803, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Н.Якупова, здание 8

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 12 игровых площадок и 2 физкультурно-оздоровительные площадки. Игровые площадки разделены между собой кустарником высотой 0,3 м. Общая площадь каждой площадки составляет не менее 70 м², на каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория площадок имеет травяное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Вертолетик – 8 штук	без повреждений	не выявлено		
2.	Ворота хоккейные с сеткой – 2 штуки	без повреждений	не выявлено		
3.	Горка нержавейка – 6 штук	исправны	не выявлено		
4.	Горка рыбка – 6 штук	исправны	не выявлено		
5.	Горка – спорткомплекс HAPPY BOX – 1 штука	исправна	не выявлено		
6.	Спортивный комплекс 6136 - 1 шт.	исправна	не выявлено		
7.	Спортивный комплекс 6175 - 1 шт.	исправна	не выявлено		
8.	Детский спортивный комплекс	исправны	не выявлено		

	Жираф с баскетбольным кольцом – 6 штук				
9.	Песочница с крышкой -12 штук	Песок в песочницах обработан	не выявлено		
10.	Домик беседка Цветочек – 6 штук	без повреждений	не выявлено		
11.	Машинка без горки – 2 штуки	без повреждений	не выявлено		
12.	Спираль вертикальная Инь-янь – 12 штук	без повреждений	не выявлено		
13.	Трактор – 2 штуки	без повреждений	не выявлено		
14.	Стойка баскетбольная с сеткой – 1 штука	исправна	не выявлено		
15.	Стойка волейбольные с сеткой – 1 штука	исправна	не выявлено		


Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:


Члены комиссии:



/ Грошева Н.А.



/ Ольденбург Д.Г.



/ Манина О.В.